


フロント前空調機 取り外し



女性浴槽 目地一部補修中



一部塗装直し、コーナーガード設置直し



男性浴槽 目地一部補修中

